




662 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida

4 ago 2026 10:58:31 a.m.



662 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida

4 ago 2026 10:57:26 a.m.

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et la toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et la toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et la toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et la toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

667 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida

5 ago 2026 3:14:22 p.m.

ABC
Supply Co. inc.

GUARD 20
LAYMENT

ABC
Supply Co. inc.

ABC
Supply Co. inc.

PRO GU
SYNTHETIC ROOF

662 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida

5 ago 2026 3:14:50 p.m.

Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Sup

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

S

PRO GU
SYNTHETIC ROOFING

IBC
poly Co. inc.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

667 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida

5 ago 2026 3:14:32 p.m.



662 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida

5 ago 2026 3:25:55 p.m.

SYNTHETIC ROOFING

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Any synthetic roof, used with suitable conditions, weather, footwear and roof pitch
La instalación de este tipo de tejado se recomienda a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
La durée de garantie ou d'assurance peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type IV,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D2257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

667 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida

5 ago 2026 3:25:18 p.m.



ABC
ABC Supply Co. Inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D8257

La resistencia al viento puede variar de acuerdo a las condiciones de fijación.
Le degré de résistance au placement peut varier en fonction de la technique d'installation.
ABC Supply Co. Inc.
12722510100000
JAN 21 2020
K123846405371961

662 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida
5 ago 2026 3:25:49 p.m.



667 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida
5 ago 2026 3:27:37 p.m.



662 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida

5 ago 2026 3:28:05 p.m.



662 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida

6 ago 2026 3:41:01 p.m.



662 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida

6 ago 2026 3:43:16 p.m.



662 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida

6 ago 2026 3:44:45 p.m.



662 Southwest Bellflower Drive
Lake City
Columbia County
Florida

6 ago 2026 3:45:04 p.m.